



## Scheda Tecnica

# Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000



Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000, sono adatte al pretrattamento dei supporti in metallo, raccomandate prima dell'applicazione di Permasolid HS Speed Surfacers 5500 e 5550.

Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 sono facili da usare poiché vengono pre-saturate con componenti attivi. Sono progettati per rendere i processi di pretrattamento dei metalli molto rapidi. Forniscono l'adesione e aiutano a migliorare la resistenza alla corrosione, per il successivo processo di verniciatura.

- Applicazione facile e veloce per il pretrattamento di superfici metalliche nude.
- Progettato appositamente per l'uso con i Surfacers Permasolid HS Speed.
- Adatto anche per piccole aree di carteggiatura in combinazione con alcuni Surfacers Permasolid HS.
- Offrono eccellente adesione e protezione alla corrosione.
- Facili da usare, nessuna attrezzatura di miscelazione o di applicazione.
- Economico: una salvietta può essere utilizzata per pretrattare circa 2 m<sup>2</sup>.
- Tempi di appassimento ridotti rispetto ai wash primer 2K di circa 20 - 25 minuti.
- Esenti da cromati, idrodiluibili e facili da smaltire, basso contenuto di VOC (meno 1,5%).

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.



Un marchio di Axalta Coating Systems

# Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000

## Product preparation - application




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito  
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.  
Applicare le salviette incrociando i passaggi. Assicurarsi che la superficie rimane bagnata per almeno 1 minuto. Questo è necessario per una passivazione efficace del metallo.


Non si applicano solo sulle zone di metallo nudo .  
Lo stessa salvietta (wipe) non deve essere usata per diversi tipi di superfici metalliche.



Pronto all'uso



Non applicabile



Permasolid HS Speed Surfacers sono particolarmente adatti.  
Il fondo deve essere essiccato, sovraverniciabile entro 15 minuti.

Conforme alla  
normativa VOC

2004/42/IIB(a II)(200) 14: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a II)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 200 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 14g/l.

# Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000

## Prodotti

Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000

## Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Phoenix e nella scheda tecnica.

## Note

- Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 devono essere protette dal gelo. Se le salviette sono congelate, sono irreversibilmente danneggiate e non possono essere riutilizzate.
- It is not recommended to use 1K primer, Wash Primer and polyester products over this product.
- L'impiego dei dispositivi di protezione individuale idonei è raccomandato durante l'applicazione: guanti di gomma sono di particolare importanza, oltre a indumenti da lavoro e occhiali di sicurezza.
- richiudere sempre il pacchetto immediatamente dopo la rimozione della salvietta nuova.
- Per un uso multiplo, le salviette possono essere riposte in un sacchetto o contenitore di plastica chiuso per massimo un giorno lavorativo. Le salviette usate non devono essere riposte nel contenitore originale.
- Se il liquido presente nelle salviette si dovesse accumulare nel fondo della confezione, posizionare il pacchetto orizzontalmente per fare riassorbire il liquido stesso.
- Le salviette asciutte devono essere scartate in quanto non possono essere utilizzate o inumidite di nuovo.
- Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 sono senza cromo.
- Resa: 1 salvietta(wipe)/ 2 m<sup>2</sup>
- Adatto anche per piccole aree di carteggiatura con metallo nudo esposte nel corso del processo di riparazione in combinazione con Permasolid HS Express Surfacer 5250 e 5250 Fast, Permasolid HS Premium Surfacer 5310 e Permasolid HS Performance Surfacer 5320.
- Si sconsiglia di utilizzare primer 1K, Wash Primer prodotti in poliestere e resina epossidica Primer-Surfacer su questo prodotto.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.